Trên th□ tr□□ng có r□t nhi□u m□u mã máy làm đá viên t□ công su□t , kích th□□c, công ngh□, giá c□ khác nhau cho ng□□i tiêu dùng l□a ch□n.Đã có ng□□i mua nh□ng chi□c máy làm đá viên đ□t đ□ đ□n vài nghìn đô la nh□ng khi s□n xu□t đá ra ch□t l□□ng v□n không đ□□c t□t, đó là do ngu□n n□□c kém ch□t l□□ng gây ra.

Ngoài ra, nh□ng h□u qu□ khi s□ d□ng ngu□n n□□c kém ch□t l□□ng nh□ làm máy nhanh h□ng, gi□m tu□i th□ c□a máy, máy ng□ng ho□t đ□ng đ□t ng□t… đi□u này s□ □nh h□□ng đ□n s□n xu□t đá viên và chi phí cũng nh□ th□i gian đ□ s□a ch□a và b□o hành máy. Đ□ bi□t đ□□c nh□ng thi□t h□i do s□ d□ng lo□i n□□c không b□o đ□m an toàn thì hãy xem nh□ng thông tin sau.

Xem chi ti□t: [Tiêu chí đánh giá ngu□n n□□c dùng cho máy làm đá]

1. # A.H□u qu□ v□ máy

1, Gi□m tu□i th□ c□a máy làm đá

Dùng ngu□n n□□c không b□o đ□m trong th□i gian dài s□ làm máy ho□t đ□ng kém đi, tu□i th□ c□a máy cũng s□ gi□m. Nh□ng bi□n pháp nh□ s□a ch□a hay thay linh ki□n m□i cũng không th□ gi□i quy□t đ□□c lâu. Ngoài ra thói quen v□ sinh máy b□ng axit cũng d□n đ□n làm gi□m tu□i th□ c□a máy.

2, Ngu□n n□□c s□ d□ng cho máy làm đá không an toàn

Ngu□n n□□c không an toàn gây ra nhi□u h□u qu□ vì lo□i n□□c s□ d□ng làm đá quy□t đ□nh đ□n ch□t l□□ng c□a đá viên s□n xu□t có đ□m b□o yêu c□u không. Khi ch□t l□□ng n□□c dùng cho máy làm đá không an toàn s□ □nh h□□ng t□i h□ th□ng l□c c□a máy và ch□t l□□ng đá viên làm ra không an toàn v□i ng□□i dùng.

3, Máy ng□ng ho□t đ□ng đ□t ng□t

Trong quá trình ho□t đ□ng máy b□ quá t□i hay m□t nguyên nhân nào đó nh□ l□ng quá nhi□u c□n b□n có th□ làm máy ng□ng ho□t đ□ng. Vi□c máy ng□ng ho□t đ□ng trong ngày s□ □nh h□□ng nhi□u đ□n ng□□i s□ d□ng nh□t là nh□ng c□ s□ kinh doanh đá viên, hay n□i có nhu c□u s□ d□ng đá viên cao. Đ□ng th□i b□n s□ ph□i m□t thêm 1 kho□ng th□i gian n□a đ□ kh□i đ□ng l□i máy và

cho máy làm vi□c v□i t□c đ□ nh□ bình th□□ng.

4, Kh□ năng truy□n nhi□t c□a máy làm đá kém đi

Nh□ng t□p ch□t, ch□t b□n l□ng c□n trong máy lâu ngày s□ □nh h□□ng t□i kh□ năng truy□n nhi□t c□a máy, thông th□□ng nó s□ làm kh□ năng truy□n nhi□t c□a máy làm đá suy gi□m.

5, V□□t quá l□□ng n□□c bình th□□ng khi s□ d□ng cho máy làm đá

Khi ngu□n n□□c s□ d□ng không b□o đ□m s□ làm gi□m kh□ năng ho□t đ□ng c□a máy vì th□ máy s□ ph□i tăng thêm 1 l□□ng n□□c n□□c đá n□a đ□ cung c□p cho h□ th□ng ng□ng t□. Ngoài ra b□n s□ ph□i m□t thêm 1 kho□ng chi phí n□a đ□ s□n xu□t thêm đá.

1. **B.H□u qu□ v□ s□c kh□e và kinh doanh**
2. **1.H□u qu□ v□ ng□□i**
3. □

V□i ngu□n n□□c kém ch□t l□□ng thì khi làm đá viên ra cũng kém ch□t l□□ng, Đi□u này d□n đ□n □nh h□□ng v□□ v□ sinh an toàn th□c ph□m cũng nh□ hi□u qu□ kinh doanh c□a doanh nghi□p.

N□u ta không th□□ng xuyên ki□m tra ngu□n n□□c đ□ có bi□n pháp x□ lý k□p th□i , khi đá đ□n tay ng□□i tiêu dùng thì h□u qu□ cho danh ti□ng công ty s□ đi xu□ng nghiêm tr□ng. S□c kh□e c□a ng□□i s□ d□ng đá viên khi ng□ đ□c ,nhi□m khu□n cũng d□n đ□n □n h□□ng cho c□ s□ kinh doanh đá.



Đá viên kém ch□t l□□ng do ngu□n n□□c b□n có th□gây nhi□m khu□n đ□□ng ru□t cho ng□□i s□ d□ng

H□i Âu mách b□n cách x□ lý n□□c đá có mùi: xem chi ti□t

2.H□u qu□ v□ v□t ch□t

Còn tr□□ng h□p nh□ h□n, ch□t l□□ng n□□c kém làm máy d□ng ho□t đ□ng cũng làm □nh h□□ng v□ th□i gian cũng nh□ ti□n b□c và công s□c b□ ra đ□ s□a ch□a máy.

Trên đây là nh□ng h□u qu□ mà b□n s□ g□p ph□i n□u s□ d□ng máy làm đá v□i ngu□n n□□c làm đá không an toàn.

L□i k□t, đ□ tránh đ□□c nh□ng h□u qu□ mà ngu□n n□□c gây ra □ trên, ta c□n có bi□n pháp kh□c ph□c là dùng các công ngh□, thi□t b□ l□c n□□c nh□:

- - - Thi□t b□ l□c n□□c NaNo

- Thi□t b□ l□c n□□c RO

- C□ng ngh□ l□c n□□c s□ d□ng tia c□c tím UV

Các thi□t b□ l□c n□□c hi□n đ□i trên th□ tr□□ng

N□u b□n còn có câu h□i gì c□n t□ v□n hãy liên h□ đ□n T□p Đoàn H□i Âu, t□i đây b□n s□ đ□□c gi□i đáp m□i th□c m□c liên quan t□i máy làm đá.

Tr□ S□□ T□p đoàn H□i Âu□ t□i Hà N□i:

Đ□a ch□: S□ 72 Mi□u Đ□m,□ M□ Trì,□ Nam□ T□ Liêm, Hà N□i

Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989□

-