Khi s□ d□ng t□ c□m công nghi□p b□n đã bao gi□ n□u c□m b□ nát ch□a? Nguyên nhân c□a vi□c này là gì? Và kh□c ph□c nó nh□ th□ nào là nh□ng di□u b□n c□n quan tâm khi n□u b□ng t□ c□m. Nh□ng thông tin đ□□c chia s□ sau đây có th□ giúp b□n hi□u h□n v□ nguyên nhân c□a tình tr□ng này.

Vi□c n□u c□m b□ nát nh□ v□y s□ □nh h□□ng t□i ch□t l□□ng c□a c□m khi cung c□p cho nhi□u ng□□i t□i nh□ng khu b□p ăn t□p th□, xí nghi□p... Đ□ tránh tình tr□ng này x□y ra thì b□n nên bi□t nguyên nhân c□a nó t□ đâu đ□ bi□t cách kh□c ph□c.

Nh□ng món ăn dùng t□ c□m công nghi□p

□

1, Đ□ quá nhi□u n□□c vào khay ch□a g□o trong t□ c□m công nghi□p □

Không ch□ làm c□m n□u mà b□t c□ n□u m□t món ăn nào mà cho quá nhi□u n□□c s□ gi□m đ□ ngon c□a nó. Khi cho n□□c quá nhi□u đ□ vào ph□n g□o thì trong quá trình g□o chín , g□o s□ hút n□□c và n□ ra nh□ng v□i l□□ng n□□c quá d□ th□a s□ khi□n c□m b□ nát mà không cách nào c□u k□p th□i đ□□c. Vì th□ khi đong n□□c cho vào g□o ta c□n" cân đo đong đ□m " th□t c□n th□n đ□ tránh tình tr□ng c□m nát □nh h□□ng t□i b□a ăn c□a nhi□u ng□□i.

Xem thêm: Nh□ng l□i th□□ng g□p khi ch□n t□ n□u c□m công nghi□p

2, Van cung c□p n□□c và van x□ áp c□a t□ c□m công nghi□p g□p v□n đ□

V□i nguyên lý " khí nóng tu□n hoàn " , g□o đ□□c chín đ□u t□ trong ra ngoài, t□ d□□i lên trên cùng v□i s□ h□ tr□ c□a van cung c□p n□□c và van x□ áp, thanh nhi□t giúp n□u chín c□m đ□u và ngon h□n.

Vi□c c□m n□u b□ nát cũng có th□ đ□n t□ vi□c van cung c□p n□□c và van x□ áp g□p v□n đ□ lúc ho□t đ□ng. Van cung c□p n□□c không t□ đ□ng ng□t n□□c thì l□□ng n□□c cung c□p s□ v□□t quá gi□i h□n s□ làm cho l□□ng h□i n□□c t□ đáy t□ c□m bay lên nhi□u kèm theo đó là nhi□t đ□ và áp su□t c□a t□ c□m tăng lên nhanh chóng. Hay van x□ áp b□ k□t, không x□ áp su□t khi đun, làm tăng nhi□t đ□, áp su□t trong t□ c□m công nghi□p quá cao cũng d□n đ□n vi□c n□u c□m b□ nát.

Van x□ áp và phao ng□t t□ đ□ng c□a t□ c□m công nghi□p
□

3, Cách kh□c ph□c vi□c c□m nát khi dùng t□ c□m công nghi□p

_Khi ti□n hành đ□ n□□c vào khay ch□a g□o b□n nên ki□m tra và xác đ□nh xem l□□ng n□□c c□n đ□ cho m□i khay ch□a g□o n□u là bao nhiêu, thông th□□ng nên đ□ n□□c ng□p b□ m□t g□o 1 chút là đ□□c (r□i g□o đ□u, b□ng ph□ng trên khay, không nén g□o trên khay).

_Ki□m tra l□i b□ ph□n cung c□p n□□c xem có □n không, h□ th□ng có b□ l□i □ gì không, đ□ tránh tình tr□ng khi lúc t□ c□m ho□t đ□ng van cung c□p n□□c không th□ t□ ng□t đ□□c. Hay nh□ phao t□ đ□ng ng□t n□□c có ho□t đ□ng bình th□□ng không? Ph□i ki□m tra h□t các tr□□ng h□p thì m□i tránh đ□□c s□ c□. N□u b□n có chuyên môn thì có th□ t□ kh□c ph□c các l□i trên, còn không thì t□t nh□t nên m□i đ□i ngũ k□ thu□t đ□n b□o d□□ng.

Xem thêm:

1. T□i sao có tr□□ng h□p n□u c□m b□ nát khi dùng t□ c□m công nghi□p

2. Cách nh□n bi□t t□ n□u c□m Vi□t Nam và t□ n□u c□m Trung Qu□c

Trên đây là nh□ng nguyên nhân khi□n n□u c□m b□ nát và cách kh□c ph□c c□ b□n. Hi v□ng qua đó b□n s□ bi□t cách x□ lý đ□ gi□m tái di□n sau này. N□u c□n h□ tr□ hãy liên h□ đ□rH□i Âu Group đ□ đ□□c t□ v□n đ□y đ□ nh□t.

B□n đang mu□n có m□t chi□c t□ c□m công nghi□p ngay lúc này v□i m□c giá phù h□p nh□t thi**T□p Đoàn H□i Âu**
chính là n□i b□n nên đ□n. T□i
H□i Âu
v□a mang l□i s□n ph□m cao c□p ch□t l□□ng cho b□n mà còn nh□ng d□ch v□ b□o hành, t□ v□n s□ d□ng hay s□a ch□a trong quá trình s□ d□ng chu đáo nh□t.

Tr□ S□□T□p đoàn H□i Âu□t□i Hà N□i:

Đ□a ch□: S□ 72 Mi□u Đ□m,□M□ Trì,□Nam□T□ Liêm, Hà N□i

Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989